



Bloc moteur pour compresseur HL 425/50/100

368430U



Détails du produit

Référence	368430U
EAN	8712418424034
Sans huile	Non
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non
Compatible avec	HL 425-50 (36843), HL 425-100V (36834), HL 425-24 (36833)

